

# TERMINATO IL RESTAURO DELLA CHIESA DI MARIA SS. ANNUNZIATA



Foto C. Di Grigoli

conclusi si sono resi necessari innanzitutto per mettere in sicurezza l'intero sagrato della chiesa dove più volte, a causa del cattivo stato di conservazione della facciata, si sono verificate cadute di frammenti di intonaco e di cornici del prospetto dell'edificio; quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di rilevanti fenomeni di degrado fisico e chimico delle superfici a intonaco e degli elementi decorativi, dovuti principalmente all'azione degli agenti atmosferici. Anche all'interno dell'edificio sono state riscontrate delle macchie di umidità su alcune superfici dei solai, attribuite alla mancanza di un'adeguata coibentazione delle coperture. Nella prima fase dei lavori si è proceduto alla revisione di tutto il manto di copertura e successivamente alla rimozione e al ripristino delle parti di intonaco e degli elementi decorativi ammalorati.

La procedura per il restauro delle cornici e dei decori ha comportato la scarificazione delle parti lesionate, la bonifica delle armature ossidate e il rifacimento delle forme cementizie. È stata tinteggiata l'intera facciata compresa la parte del campanile e il prospetto frontale della canonica. Durante il corso dei lavori è stato inoltre realizzato l'impianto illuminotecnico dell'altorilievo riprodotto nella lunetta della facciata e in-



Foto C. Di Grigoli



**di Cesare Di Grigoli**

**I**l 28 febbraio sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria della facciata e della copertura della chiesa di Maria SS. Annunziata. Dopo circa quattro mesi dall'inizio del restauro, l'edificio è stato finalmente liberato dalle impalcature ed è tornato a risplendere sulla nostra pubblica piazza. La Matrice latina di Mezzojuso nel corso dei secoli ha su-

bitato diversi interventi edilizi, i più consistenti, avvenuti tra la fine dell'800 e i primi del '900, riguardarono proprio la trasformazione del prospetto nell'attuale configurazione neogotica risalente al 1924. L'ultimo grande intervento effettuato sulla chiesa risale al 1991. All'epoca, oltre al rifacimento di tutti i partiti architettonici esterni e la sostituzione del manto di copertura, sono state eseguite importanti opere di consolidamento statico sulla parte retrostante della struttura. I lavori appena

fine sono state collocate, all'interno delle nicchie poste agli angoli del campanile, le statuette policrome dei quattro Evangelisti, Luca, Marco Giovanni e Matteo.

Per far fronte alle suddette opere è stato concesso dalla Conferenza Episcopale Italiana alla diocesi di Piana degli Albanesi - con decreto del 28 novembre 2016 a firma del Presidente Em.mo Cardinale Angelo Bagnasco - un contributo di €. 71.981,00 finalizzato al restauro della Chiesa di Maria SS. Annunziata in Mezzojuso. Ad occuparsi della progettazione e direzione dei lavori è stato l'ing. Pietro Sidoti, già noto alla nostra comunità per aver curato, tra il 2012 e il 2013, i lavori di adeguamento degli impianti tecnologici e di rifacimento della pavimentazione interna della Matrice oltre ad alcune opere fuori progetto realizzate grazie al contributo di alcuni fedeli. Con i lavori appena terminati si scrive un'altra pagina di storia sulla Matrice latina di Mezzojuso. Auspichiamo per il futuro che questo intervento possa essere il primo di una lunga serie per tornare a dare lustro al patrimonio architettonico della nostra comunità, consapevoli del fatto che qualsiasi operazione edilizia su questi antichi manufatti, contribuisce a restituire valore storico e urbanistico a tutto il contesto che li circonda.

## alcune fasi del restauro




Foto C. Di Grigoli

